

POŽIADAVKY ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ na rok 2023

ZŠ VAJANSKÉHO		
	1. výstavba školskej jedálne	nevyhnutnosť zabezpečiť stravovanie pre žiakov i pedagógov a autonómnosť stravovania
	2. budovanie odborných učební	zlepšenie kvality vých.-vzdel. procesu
	3. opadávajúca omietka z viacerých miest budovy školy i opadávajúca atika; popraskaná omietka na budove školy	veľmi nebezpečné pre deti i pedagógov i návštevníkov školy
	4. výmena elektroinštalácie v celej budove školy	nevyhovuje súčasným normám
	5. revitalizácia školskej záhrady podľa už vypracovaného projektu	zabezpečiť kvalitné prostredie pre žiakov a pedagógov s edukačnou i relaxačnou zónou
	6. výmena umelého povrchu na multifunkčnom ihrisku	nebezpečný, opotrebovaný
	7. výmena asfaltového povrchu na školskom ihrisku za umelý povrch	nebezpečné hrboly a praskliny v asfalte
	8. oprava múrika na obvodovom oplotení školy	rozpadáva sa
	9. rekonštrukcia mestského chodníka na Vajanského ulici pred areálom školy + výrub nebezpečných stromov na chodníku	nebezpečný
ZŠ HOLUBYHO		
BEŽNÉ	1. oprava vonkajšieho oplotenia školy po obvode z ulice Holubyho a výmena brán	Spodný múrik je v zlom stave, miestami sa rozpadáva, pletivo je staré a zničené, miestami sú diery v oplotení. Snažili sme sa niektoré svojpomocne odstrániť. Oplotenie pôsobí navyše neestetickým dojmom
	2. oprava strechy na pergole medzi jednotlivými pavilónmi	Vlnovitá strecha na pergole je stará, miestami už zničená. V prípade nepriaznivého počasia miestami preteká voda
	3. výmena svietidiel v triedach na I. a II. stupni a v administratívnej časti	Z dôvodu šetrenia elektrickej energie, osvetlenie sa už postupne kazí a v niektorých triedach pôsobí neesteticky.
KAPITÁLOVÉ	1. Postupná rekonštrukcia elektrických rozvodov vrátane rozvodných skríň v budove I. stupňa a v budove II. stupňa.	rozvody sú vyše 50 ročné, hliníkové, v budove I. stupňa je špeciálna učebňa s 25 ks počítačov,

		v triedach sú zavedené resp. sa postupne zavádzajú interaktívne zariadenia, je potrebné postupne meniť rozvodné skrine
--	--	---

<b>ZŠ MOJMÍROVA</b>		
BEŽNÉ	Oprava chodníkov – prechod medzi pavilónmi	nebezpečenstvo úrazu
	Oprava obvodového múrika školského areálu	rozpadá sa
	Nákup sadeníc stromov za výrub starých stromov v areáli ZŠ	
KAPITÁLOVÉ	Výmena elektrických rozvodov vo všetkých budovách	elektrické rozvody sú 50 ročné
	Výmena vodovodných potrubí – hrdzavé potrubie	havarijný stav – potrubie je 50 ročné
	Prečerpávací jednotka – kanalizácie budova „B“	videla Ing. Pobjecká
	Oprava školského dvora – polozenie zámkovej dlažby	
	Zateplenie budovy školy – všetky budovy	
	Rekonštrukcia atletickej dráhy	
	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska	havarijný stav – hrozí nebezpečenstvo úrazu, neprešlo revíziou
	Oplotenie areálu ZŠ	
	Oprava podlahy + oprava kanalizácie + klimatizácia v školskej kuchyni	kuchyňa je pôvodná od roku 1968
	Oprava vstupnej cesty do areálu školy – vchod z Mojmirovej ulice	nebezpečenstvo úrazu
	Elektronická rampa na vstup do areálu školy	
Atletický areál		

<b>ZŠ BREZOVÁ</b>		
KAPITÁLOVÉ	<b>Oplotenie areálu školy</b>	Ochrana majetku a bezpečnosť detí !
	Oprava mantinelov viac účelového ihriska	Mantinely sú poškodené a ohrozujú bezpečnosť detí.
	Oprava tribúny	Tribúna je poškodená a ohrozuje bezpečnosť detí.

	Vyriešenie strešného prekrytia v príjazdovej zásobovacej časti školskej jedálne.	Zatekanie, podmývanie betónovej podstavy, ohrozená bezpečnosť pri nakladaní stravy do prepravného auta na dovoz stravy.
<b>ZŠ F. E. SCHERERA</b>		
ŠKOLA	Zatekanie do výdajne ŠJ cez otvor na strechu	
	Dovymeniť okná + zateplenie obvodových múrov školy	Úspora energií
	Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení C pavilón - prízemie, B pavilón prízemie a prvé poschodie, A pavilón 2. poschodie.	Opotrebované
	Výmena hlavných dverí z budovy a do budovy školy	Opotrebované
	Výmena protipožiarnych dverí 11 ks	Opotrebované
	C pavilón - vymeniť na schodisku a v triedach linoleum a rohovníky.	
	Opraviť schody pri vstupe do školy.	
	Opraviť a doriešiť zatekanie pri vchode do školy.	
	Kotol v kotolni má 26 rokov- Slatina vymeniť a druhý 13 rokov- je na hranici životnosti.	
	A pavilón - schodisko, padá omietka - popraskané múry – havarijný stav (vnútri budovy)	
	rekonštrukcia atletickej dráhy	
	rekonštrukcia átria medzi pavilónom A a C	
Školská jedáleň	5 ks protipožiarnych dverí	vyplývalo to z projektu rekonštrukcie kuchyne
	Únikové osvetlenie nad dverami	
<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>		
	1. Teplická č.50 - Oprava izolácie balkóna vrátane nefunkčného odvodu dažďovej vody /Kollárova /	Už v súčasnosti je to havarijný stav nakoľko zateká do priestorov školy.
	2. Štúrova č.6 - Osvetlenie vstupu do priestorov školy hlavná brána, osadenie obmedzovačov rýchlosti na ceste, vyznačenie prechodu pre chodcov a orezanie stromov.	Preventívne opatrenia pred možným poškodením zdravia žiakov a zamestnancov školy a to zvýšením bezpečnosti v uvedených priestoroch.
	3. Teplická č.50 - Oprava rozvodov vykurovania v suteréne	Už v súčasnosti boli zistené poruchy

	vrátane regulačných ventilov stúpajúcich rozvodov ľavé krídlo - posledná 1/3 rozvodu pred havarijným stavom.	a môže vzniknúť havarijný stav rozvodov vykurovania
	4. Štúrova č.6 - Oprava chodníkov v priestoroch dvora školy, nový podklad /podložie/, obrubníky a zámková dlažba.	Pôvodné chodníky sú v dezolátnom stave a je problematická aj údržba v zime.
	5. Štúrova č.6 – Oprava vonkajšej omietky zo Štefánikovej ulice.	Zvetraná a opadajúca dlhé roky.
	6. Teplická č.50 – Oprava vonkajšej omietky z ul. Teplická nad vchodom do budovy.	Zvetraná a opadajúca.
	7. Teplická č.50 - Koncertné polovičné krídlo (klavír) YAMAHA – kapitálové výdavky	Pre verejné a interné koncerty v škole, školské súťaže a prehrávky – minisála.
	8. Teplická č.50 – Výmena okien v celej budove /alebo jej časti/. Kultúrna pamiatka – finančne náročné	Staré netesniace okná a úniky tepla.
	9. Teplická č.50 – Vybudovanie podkrovných priestorov Koncertná a výstavná sieň v podkroví - ľavé a pravé krídlo.	Žiadna koncertná sála a výstavné priestory v škole.
	10. Teplická č.50 – Oprava podláh a omietok stien v suteréne pravého krídla budovy (odkanalizovanie - drenáž, zaizolovanie proti spodnej vode, betonáž a pod.)	Možnosť využitia na dielne výtvarného odboru alebo aj výstavné priestory.

<b>CVČ</b>		
	NEMÁ POŽIADAVKY	

<b>MŠ RUŽOVÁ</b>		
MŠ A. DUBČEKA	1. Rekonštrukcia zatekajúcej strechy	
	2. Chodníky – v nevyhovujúcom stave, nebezpečenstvo úrazu pre pohyb osôb na školskom dvore. Projekt je vypracovaný a schválený na Mestskom úrade	
	3. Dopravné ihrisko - rekonštrukcia	

	4. Rekonštrukcia terasy, podlaha,	
	5. Elektrické rozvody v triedach a šatniach	
	6. Vybavenie kuchyne – nevyhovujúce drevené regále a kuchynská linka, ktorú treba nahradiť nerezovým vybavením kuchyne.	
	7. Rekonštrukcia sprchy pre deti	
	8. Podlahy v šatniach – nová izolácia podlahy, vyrovnanie podlahy a nové linoleum v chodbách	
	9. Výmena zatekajúcich rín na streche, prípadne výmena koncových odtokových rín. Odtokové kanále sú upchaté roztopenou smolou zo strechy a nie je možné ich čistiť. Na čistenie je nutné zabezpečiť odbornú firmu, ktorá má certifikát na práce vo výškach.	
	10. Kryty na radiátory	
	11. Oplotenie – múriky sú rozpadnuté, pletivo roztrhané na niekoľkých miestach. Nie je zabezpečená bezpečnosť školského majetku.	
	12. Exteriérové hrové prvky – rekonštrukcia, odstránenie starých a zakúpenie nových	
	13. Skrine do šatne	
	14. Kosenie trávy 6 x 150,-	
MŠ RUŽOVÁ	1. Výmena a oprava rín na streche. Na čistenie je nutné zabezpečiť odbornú firmu, ktorá má certifikát na práce vo výškach.	
	2. Vymaľovanie kuchyne a kuchynských priestorov	
	3. Nové hrové prvky na školský dvor.	
	4. Lehátka do triedy mladších detí	
	5. 2x monitor na PC riaditeľka a vedúca ŠJ	
	6. Notebook	
	7. Tlačiareň veľkokapacitná	
<b>MŠ 8.MÁJA</b>		
KAPITÁLOVÉ	1. výmena nákladného výtahu na vývoz stravy 8. mája 2	Odporúčenie od revízneho technika
	2. oprava oplotenia okolo MŠ	Opadáva betónový panel oplotenia
	3. oprava vonkajšej fasády 8. mája 2 a 8. mája 4	opadáva, bezpečnosť, zateká do miestností
	4. Omietnuť schody pri vchode do kuchyne, MŠ 8. mája 4	
	5. výmena odpadového potrubia z detských WC, prízemie, MŠ 8. mája 2	

--	--	--

MŠ SCHERERA		
BEŽNÉ	1. Dvere alebo mreža na prízemí od prechodu z chodby v MŠ do priestorov ZŠ	Zabezpečenie proti prechodu detí MŠ do priestorov ZŠ a možnému úniku z budovy.
	2. Vymaľovanie hygienických zariadení a tried	Nutné vymaľovať po rekonštrukcii okien
	3. Výmena dvojkrídlových požiarnych dverí – 4 ks	Odporúčanie protipožiarna kontrola od pani Urbánkovej

MŠ STANIČNÁ		
	1.Rekonštrukcia prístupových chodníkov: MŠ Staničná, MŠ Zavretý kút	Na uvedené požiadavky upozornila aj kontrola hygieny RÚVZ.
	2. Rekonštrukcia terás: MŠ Zavretý kút	
	3. Rekonštrukcia oplatenia: MŠ Zavretý kút	Plot sa rozpadáva, na niektorých miestach chýba, má trhliny, postupne <b>dochádza k jeho nakláňaniu</b> , takže následne môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia detí a dospelých.
	4. Vymeniť elektrické rozvodne: MŠ Zavretý kút	
	5. Oprava strechy: MŠ Staničná, MŠ Zavretý kút	
	6. Fasáda: MŠ Zavretý kút	

MŠ VALOVÁ		
	1. Výmena PVC podlahovej krytiny v jednej triede („A“ ) a v dvoch spálňach MŠ Valová („A“ a „B“)	Podlahová krytina je vo veľmi zlom stave, spoje nedržia, medzery sú na niektorých miestach veľmi veľké, čo spôsobuje zvýšenú prašnosť.

	2. Rekonštrukcia 2 sociálnych zariadení pre deti MŠ Valová	Obklady sú popraskané a na mnohých miestach už nedržia. Dlažba je na viacerých miestach vydutá , nedrží. Sprchové kúty nemôžeme používať z dôvodu zatekania z poschodia na prízemie.
	3. Výmena elektrickej rozvodne + rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Valová a MŠ Detvianska	Rozvodne sú zastarané, nutná výmena - nevyhovuje normám.
	4. Zistiť príčinu nových prasklín v budove MŠ Valová – statika	
	5. Rekonštrukcia dvoch terás a zábradlia – MŠ Valová;	Niektoré sklá vo výplniach sú popraskané, opadáva omietka a z dôvodu dodržania bezpečnosti je potrebné zrealizovať uvedené požiadavky.
	6. Výmena zostávajúcich starých okien za nové plastové + 3 okná v kuchyni MŠ Detvianska.	Cez staré okná prefukuje, niektoré sú nefunkčné, únik energií, na prízemí hrozí možnosť vniknutia do budovy MŠ. V kuchyni sú skorodované kovania na 3 oknách a môžu spôsobiť úraz. Nové kovania nevieme už 2 roky zohnať
	7. Zateplenie a fasáda budovy MŠ Valová + oprava soklov	Fasáda na MŠ Valová je vo zlom technickom stave, opadávajú veľké kusy omietky, ktoré sú nebezpečné pre deti a celá budova dookola má poškodené a oduté sokle. Uvedené požiadavky je potrebné zrealizovať z dôvodu úniku tepla a šetrenia nákladov na energie.
	8. Oprava strechy/prekrytia v spojovacej chodbe + zateplenie MŠ Valová.	Pri silných dažďoch strecha v mieste, kde je lexan zateká. Veľký únik tepla.
	9. Zabezpečenie montáže merača vodomeru na teplú vodu a merač tepla – kalorimetra MŠ Valová	Nemožnosť kontroly spotreby energií na MŠ Valová
	10. Oprava terás – výmena betónových kociek alebo zámková dlažba na MŠ Považská	Staré betónové kocky sú už poškodené a na niektorých miestach sa prepadávajú – z dôvodu bezpečnosti
	11. Zateplenie + fasadá na MŠ Považská + dokončenie zateplenia druhej časti MŠ Detvianska	Fasáda na MŠ Valová a MŠ Považská je v zlom technickom stave, opadávajú veľké kusy omietky, nebezpečné pre deti.

		Uvedené požiadavky je potrebné zrealizovať z dôvodu vzniknutých prasklín, úniku tepla a šetrenia nákladov na energie.
	12. Rekonštrukcia dvoch miestností a vytvorenie školskej jedálne pre deti a zamestnancov – MŠ Detvianska	
	13. Výmena rozvodov vody na MŠ Považská	
	14. Presun plynu na hranicu pozemku MŠ Považská i MŠ Detvianska (vypracovanie projektu a následná rekonštrukcia)	